**Таблица 2**

| ТИП | Число полюсов | Габаритные размеры (мм) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | l30 | l33 | d30 | h31 | l1 | l2 | l10 | l20 | l31 |
| АИР 50 | 2; 4 | 178 | 200 | 107 | 130 | 20 | 20 | 63 | 2,5 | 32 |
| АИР 56 | 2; 4 | 203 | 230 | 120 | 141 | 23 | 23 | 71 | 2,5 | 36 |
| АИР 63 | 2; 4; 6 | 227 | 261 | 135 | 154 | 30 | 30 | 80 | 2,5/3,0 | 36 |
| АИР 71 | 2; 4; 6; 8 | 272,2 | 316,5 | 170 | 188 | 40 | 40 | 90 | 2,5 | 45 |
| АИР 80A | 2; 4; 6; 8 | 296,5 | 350 | 190 | 205 | 50 | 50 | 100 | 2,5 | 50 |
| АИР 80B | 2; 4; 6; 8 | 320,5 | 374 | 190 | 205 | 50 | 50 | 100 | 2,5 | 50 |
| АИР 90L | 2; 4; 6; 8 | 337 | 390 | 210 | 225 | 50 | 50 | 125 | 3 | 56 |
| АИР 100S | 2; 4 | 360 | 424 | 240 | 247 | 60 | 60 | 112 | 3,5 | 63 |
| АИР100L | 2; 4; 6; 8 | 391 | 455 | 240 | 247 | 60 | 60 | 140 | 3,5 | 63 |